



CARTA DE LUBRICACIÓN PARA MÁQUINAS KBA.



Modelos: Rápida 75, Rápida 105, Rápida 106, Rápida 142, Rápida 162, Rápida 205.

Nº	PUNTO A LUBRICAR	LUBRICANTE KLÜBER	FRECUENCIAS	OBSERVACIONES
I	Nipels de grasa.	Polylub GA 352 P	125 h. (Semanal)	Maquina global. Sin uso UV.
II	Lubricación por circulación.	Klüberoil GEM 1-100 N	5.000 h. (Anual)	1 ^{er} cambio: 200 horas.
III	Dentado SW.	Hotemp 2000	125 h. (Semanal)	Aceite adhesivo.
IV	Cadena de salida.	Hotemp Plus	125 h. (Semanal)	No lubricar en exceso.
V	Mantenimiento corona de cilindro.	Klübersynth CH 2-100 N Spray	125 h. (Semanal)	Limpieza anual.
VI	Compresor Kaeser.	Klüberoil GEM 1-150 N	Ver indicaciones Oem's	Revisar nivel semanal.
VIII	Sujeción de planchas.	Hotemp 2000 Spray	Según necesidad	No lubricar en exceso.
IX	Cadena, levas.	Hotemp 2000 Spray	125 h. (Semanal)	No lubricar en exceso.
X	Levas marcador de pliegos.	Molybkombin UMF T4 Spray	Según necesidad	Limpieza mensual.
XI	Mantenimientos de pinzas para unidades de impresión.	Altemp Q NB 50 Spray	Según necesidad	Sin uso UV.

www.asg-grafic.com

